

**AGROLAB Umwelt Kiel** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Sommersted Vest Vandværk  
Bakkevej 15  
6560 Sommersted  
DÄNEMARK

Dato 03.09.2018  
Kundenr. 10047148

## ANALYSERAPPORT 1915058 - 493347

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Ordre                 | 1915058 Sommersted Vest Vandværk - Rentvandsafgang |
| Analyse nr.           | 493347 Drikkevand Danmark                          |
| Faktura modtager      | 20086115 Sommersted Vest Vandværk                  |
| Projekt               | 4389 Sommersted Vest Vandværk Drikkevand           |
| Prøvens ankomst       | 28.08.2018                                         |
| Prøvetagning          | 28.08.2018 09:57                                   |
| Prøvetager            | AL-North Berit Jepsen                              |
| Kunde-prøvebetegnelse | A40000375070                                       |
| Formål                | Drikkevandskontrol, vandværk                       |
| Omfang                | Kontrol af org. mikroforureninger                  |
| Udtagningssted        | Sommersted Vest Vandværk                           |
| .                     | Rentvandsafgang                                    |
| Gade                  | Grønnevang 9 B                                     |
| Postnummer/Sted       | 6560 Sommersted                                    |
| Anlægs-ID             | 119419                                             |

|                                            | Enhed | Resultat     | Påvisnings-<br>grænse | Kvantifi-<br>ceringsgr. | Vejledende<br>værdier iht.<br>BEK nr.<br>802 | Metode                        |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fysisk-kemisk Parameter</b>             |       |              |                       |                         |                                              |                               |
| Temperatur (Feltmåling)                    | °C    | 9,8          |                       | 0                       |                                              | DIN 38404-4 : 1976-12         |
| <b>Pesticider og nedbrydningsprodukter</b> |       |              |                       |                         |                                              |                               |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS)                 | µg/l  | <0,020 (LOD) | 0,02                  | 0,06                    |                                              | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) u) |

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

u) Analyseret på andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

### Agrolab grupper laboratorier

#### Undersøgt af

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC 17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289\_01\_00

#### Metode

DIN 38407-36 : 2014-09

**Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458**

Testens begyndelse: 29.08.2018

Testens afslutning: 31.08.2018

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Resultaterne på rapporten fremsendes iht. skriftligt sendt forenklet ordrebekræftelse iflg. ISO/IEC 17025:2005, Afs. 5.10.1.

# AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
www.agrolab.de



Dato 03.09.2018  
Kundenr. 10047148

**ANALYSERAPPORT 1915058 - 493347**

A handwritten signature in blue ink that reads "C. Naujeck".

**AGROLAB Umwelt Kiel Frau Naujeck, Tlf. / 7877 5452**  
**Kundeservice drikkevand**